



Mascarillas Autofiltrantes para partículas Serie 3M™ Aura™ 9300+

Descripción

Las mascarillas autofiltrantes para 3M™ Aura™ 9300+ ofrecen protección respiratoria efectiva para su uso en industrias en las que se necesite protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles.

- Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 149:2001+A1:2009.
- Plegable y fácil de almacenar, con un diseño de 3 paneles patentado que se adapta a los movimientos faciales para asegurar el confort del usuario.
- Material filtrante de 3M™ que proporciona una filtración eficaz con baja resistencia a la respiración para un rendimiento constante de alta calidad.
- Panel nasal esculpido que se ajusta a la nariz y el contorno de la cara, ayudando a mejorar la compatibilidad con protecciones oculares 3M.
- Innovadora lengüeta en la barbilla diseñada para facilitar su colocación y adaptación, lo que ayuda a conseguir un ajuste confortable.
- Válvula de exhalación que ofrece confort mejorado para ambientes húmedos y calurosos y/o con ritmos de trabajo exigentes*.
- Espuma suave en la zona del puente nasal cómoda para la piel.
- Empaquetado individual e higiénico que protege a la mascarilla de la contaminación antes de su uso.
- Incluso la presión de las bandas de ajuste mejora el confort en la nuca, cara y cabeza aumentando la sensación de seguridad.
- Bandas de ajuste con código de color para facilitar la identificación: amarillo para FFP1, azul para FFP2 y rojo para FFP3.

Materiales

Los componentes de las mascarillas están fabricados con los siguientes materiales:

| | |
|-------------------------|---------------|
| • Bandas de ajuste | Poliisopreno |
| • Grapas | Acero |
| • Almohadilla nasal | Poliuretano |
| • Clip nasal | Aluminio |
| • Filtro | Polipropileno |
| • Válvula* | Polipropileno |
| • Diafragma de válvula* | Poliisopreno |

Estos productos no contienen componentes fabricados con látex de caucho natural.

Peso máximo de los productos:

- Si válvula (9310+ y 9320+) = 10g
- Con válvula (9312+, 9322+ & 9332+) = 15g

* Sólo modelos 9312+, 9322+ y 9332+

Normas

Estos productos cumplen los requisitos de la norma europea EN 149:2001 + A1:2009, mascarillas autofiltrantes para partículas. Estas mascarillas ofrecen protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles.

Estos productos están clasificados según su eficacia de filtración y su valor de fuga hacia el interior (FFP1, FFP2 y FFP3), también según su tiempo de uso y resistencia a la saturación.

Los ensayos recogidos en esta norma incluyen penetración del filtro, ensayos tras almacenamiento, inflamabilidad, resistencia a la respiración y fuga hacia el interior. Las mascarillas reutilizables también deben reflejar instrucciones de cuidado y ensayos obligatorios de comportamiento tras almacenamiento y saturación (el ensayo de saturación es opcional para las mascarillas desechables). Puede adquirir una copia de la norma EN 149:2001 +A1:2009 a través de AENOR.

Designación:

R = Reutilizable

NR = No reutilizable (sólo un turno de trabajo)

D = Cumple el ensayo de saturación

Aprobaciones

Estos productos cumplen los requisitos de la Directiva Europea 89/686/CEE, Directiva de Equipos de Protección Individual (en España, R.D. 1407/1992) y por tanto, tienen marcado CE.

La certificación bajo el artículo 10, examen CE de tipo y artículo 11, control de calidad CE, y ha sido emitida por BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, Gran Bretaña (Organismo Notificado número 0086).

Aplicaciones

Estas mascarillas son adecuadas para su uso en concentraciones de partículas sólidas y líquidas no volátiles máximas de:

| Referencia | Clasificación EN 149+A1 | Válvula de exhalación | VLA |
|------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| 9310+ | FFP1 NR D | Sin Válvula | 4 |
| 9312+ | FFP1 NR D | Con válvula | 4 |
| 9320+ | FFP2 NR D | Sin válvula | 12 |
| 9322+ | FFP2 NR D | Con válvula | 12 |
| 9330+ | FFP3 NR D | Sin válvula | 50 |
| 9332+ | FFP3 NR D | Con válvula | 50 |

La protección respiratoria sólo es efectiva si se selecciona, se coloca y se usa correctamente y cuando se lleva todo el tiempo que dura la exposición a los contaminantes.

Guía de Selección

| | | FFP1 | FFP2 | FFP3 | Vapores Orgánicos | Gases Ácidos | Soldadura |
|---|--|-----------------|------|------|-------------------|--------------|-----------|
| Pintura, barnizado, pintura con spray, recubrimientos mezclas | Con base disolvente aplicada con rodillo / brocha | | | • | • | | |
| | Con base disolvente – aplicado con pistola | Consulte con 3M | | | | | |
| | Con base agua aplicada con rodillo / brocha / pistola | | | • | • | | |
| | Tratamientos de madera | | | • | • | | |
| | Recubrimientos en polvo | | | • | | | |
| Lijado, desbarbado, esmerilado, perforaciones | Óxidos, mayoría de los metales, cemento, piedra, aglomerados | • | | | | | |
| | Cemento, madera, acero | | • | | | | |
| | Pinturas, barnices, recubrimientos anti-óxidos | | • | | | | |
| | Acero inoxidable, recubrimientos repelentes de suciedad | | | • | | | |
| | Resinas, plásticos reforzados (carbono / fibra de vidrio) | | • | • | | | |
| Construcción / Mantenimiento | Desbastado, polvo de cemento | • | • | • | | | |
| | Enlucido, extracción, mezcla de cemento | • | • | • | | | |
| | Demolición | • | • | | | | • |
| | Trabajos de tierra, movimiento de tierras, apilado, apuntalado | | • | • | | | |
| | Aplicación de aislantes | | • | • | | | |
| Trabajos con metales / Fundiciones | Soldadura | | • | • | | | • |
| | Galvanoplastia | | • | • | | • | |
| | Acabados, ranurado, perforados, remachado | | • | • | | | |
| | Corte oxiacetilénico | | • | • | | | |
| | Manipulación de metal fundido, aluminio fundido | | • | • | | • | |
| Limpiezas / Recogida de basuras | Limpiezas, desinfecciones | | • | • | • | • | |
| | Recogida de basuras | | • | • | • | | |
| | Manipulación de amianto | | | • | | | |
| | Retirada de amianto | Consulte con 3M | | | | | |
| Alérgenos / Riesgos biológicos | Polen, ceniza animal | • | | | | | |
| | Moho / hongos, bacterias **, virus | | • | • | | | |
| | **Tuberculosis | | | • | | | |
| | Humos diesel /humos | | • | | | | |
| Agricultura / Trabajos forestales | Manipulación de animales, sacrificio | | • | • | • | | |
| | Alimentación de animales, limpieza de jaulas / cosechadoras | • | • | • | | | |
| | Forraje, compostaje, cosechas | | • | • | | | |
| | Pesticidas, insecticidas (pulverización aérea) | | • | • | • | | |
| Minería / Canteras | Tunelados, perforaciones, excavaciones | | • | • | | | |
| | Bombeos, dragados, lavados | | • | • | | | |
| | Cortes y aserrados | | • | • | | | |
| | Cambio de filtros | | • | • | | | |
| Otras aplicaciones industriales | Tintas, tintes, disolventes, químicos | | • | • | • | | |
| | Aditivos en polvo / químicos | | • | • | • | | |
| | Productos farmacéuticos | | • | • | • | | |
| | Procesado de plásticos / caucho | | • | • | • | | |
| | Extracción / Procesado de gas y petróleo | | • | • | • | • | • |
| | Cerámica | | | • | | | |
| | Industria papelera | | • | • | | | |

Esta guía de selección esta pensada par ayudar a elegir el producto adecuado a diferentes aplicaciones habituales en industria, pero no debe utilizarse como la única herramienta de selección. La selección del equipo de protección mas adecuado debe estudiarse en cada situación particular y debe ser realizada por una persona competente con los conocimientos necesarios en prevención de riesgos laborales, según las condiciones actuales del puesto de trabajo y las limitaciones de los equipos. En las instrucciones de uso y embalaje encontrara detalles sobre el uso y limitaciones de los equipos. En caso de duda, consulte con un técnico en prevención de riesgos laborales o contacte con 3M.

Si necesita asesoramiento en formación de protección respiratoria o consejo, contacte con 3M.

Almacenamiento y transporte

Las mascarillas para partículas 3M™ Aura™ 9300+ tienen una vida de almacén de 5 años. La fecha de caducidad está marcada en el embalaje. Antes de comenzar a utilizarlas, compruebe que el producto está dentro de su vida útil. El producto debe almacenarse en lugar limpio y seco, en un rango de temperatura de -20°C a +25°C a una humedad relativa <80%. Utilice el embalaje original para almacenar y transportar el producto.

Como desechar el producto

Los productos contaminados deben desecharse atendiendo a la legislación local para desechos peligrosos.


Instrucciones de colocación

Ver Figura 1.

Antes de colocarse la mascarilla, asegúrese que sus manos están limpias.

1. Con el dorso de la mascarilla hacia arriba y usando la lengüeta del panel inferior, despliegue la mascarilla separando el borde superior e inferior, abriéndolos hasta obtener una forma de taza. Doble ligeramente el centro del clip nasal.
2. Asegúrese que ambos bordes están totalmente desplegados
3. Sostenga la mascarilla con una mano con los bordes abiertos en dirección a la cara. Coja ambas bandas de ajuste con la otra mano. Coloque la mascarilla por debajo de la barbilla, con el clip nasal hacia arriba, y tire de las bandas de ajuste por encima de la cabeza.
4. Coloque la banda de ajuste superior en la coronilla y la inferior en el cuello, por debajo de las orejas. Las bandas no deben quedar retorcidas. Ajuste el borde superior e inferior para mayor comodidad, asegurándose de que no están doblados
5. Utilizando las dos manos, moldee el clip nasal alrededor de la nariz (parte inferior) de forma que se asegure un buen ajuste y sellado. Moldear el clip con una sola mano puede resultar en un ajuste menos efectivo.
6. Compruebe el ajuste antes de entrar en la zona contaminada.

Figura 1



Comprobación de ajuste

1. Cubra el frontal de la mascarilla con las dos manos, procurando no distorsionar el ajuste de la mascarilla.
2. (a) Mascarillas SIN VÁLVULA - EXHALE con fuerza; (b) Mascarillas CON VÁLVULA - INHALE con fuerza.
3. Si se notan fugas alrededor de la nariz, reajuste el clip nasal para eliminar la fuga. Repita la comprobación de ajuste.
4. Si nota fugas por los bordes, coloque de nuevo las bandas de ajuste a ambos lados de la cabeza para eliminar la fuga. Repita la comprobación de ajuste.

Si NO PUEDE conseguir un ajuste adecuado, NO entre la zona contaminada. Contacte con su supervisor.

Los tests de ajuste "Fit-Test" son obligatorios en algunos países. Para más información respecto a los tests de ajuste "Fit-Test", por favor contacte con 3M

Gama de productos



Mascarilla 9310+



Mascarilla 9312+



Mascarilla 9320+



Mascarilla 9322+



Mascarilla 9330+



Mascarilla 9332+

Advertencias y limitaciones de uso

- Compruebe siempre que el producto:
 - Es adecuado a la aplicación;
 - Ajusta correctamente;
 - Se utiliza durante toda la exposición;
 - Se sustituye cuando es necesario.
- Una selección correcta y una formación, uso y mantenimiento adecuados son esenciales para que el producto ofrezca al usuario protección frente a ciertos contaminantes.
- No seguir todas las instrucciones de uso y/o no utilizar correctamente el producto durante toda la exposición al riesgo puede afectar adversamente a la salud del usuario y derivar en enfermedad grave o discapacidad permanente.
- Siga la legislación local sobre protección, refiérase a la información proporcionada por el fabricante o contacte con un experto en seguridad e higiene o con 3M.
- Antes del uso, el usuario debe ser formado en el uso de este producto, de acuerdo con la legislación aplicable en Seguridad y Salud.
- Estos productos no contienen componentes fabricados con látex de caucho natural.
- Estos productos no protegen frente a gases y vapores.
- NO utilice estos productos en atmósferas que contengan menos del 19,5% en oxígeno (definición de 3M. Cada país puede aplicar sus propios límites de deficiencia de oxígeno. Consulte en caso de duda).
- No utilice como protección respiratoria frente a contaminantes atmosféricos o en concentraciones desconocidas o que sean inmediatamente peligrosas para la salud o la vida (IDLH).
- **No utilice si tiene barba u otro vello facial que impida el perfecto ajuste entre la cara y la mascarilla.**
- Abandone inmediatamente el área contaminada si:
 - a) La respiración se hace difícil
 - b) Siente mareos o molestias
- Deseche y cambie la mascarilla si se daña, la resistencia a la respiración se vuelve excesiva o al terminar el turno.
- Nunca altere, modifique o repare este equipo.
- Si va a utilizarse en atmósferas explosivas, contacte con 3M.

Nota importante

3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto 3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubiera producido por ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.



3M Productos de Protección Personal y Medio Ambiente

3M España
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

Madrid 28027
España
Tel +34 91 321 62 81 Fax: 91 321 63 05 e-mail: ohes.es@3M.com
Web: www.3M.com/es/seguridad

Por favor, recicle.
© 3M 2011. Todos los derechos reservados.